



図 1.1.1 調査位置図 (S=1/2500)

ボーリング柱状図

調査名 上福岡学校給食センター施設用地地質調査業務委託

ボーリングNo. 53396452000

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.3	調査位置	ふじみ野市中福岡字宮田地内	北緯	35° 52' 41.3400"
発注機関	ふじみ野市教育委員会教育総務部学校給食課	調査期間	平成24年12月 6日～平成24年12月 7日	東経	139° 32' 06.0500"
調査業者名	株式会社 協和地質コンサルタント 電話 048-964-9620	主任技師	石原 守	現代場人	根本 和也
孔口標高	KBM -0.57m	角	180° 上下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	7.45m	度	0°	向	0° 鉛直 90°
試験機	KR-100	ハンマー	落下用具	ポンプ	半自動型
エンジン	NFD-10	試験機	KR-100	ポンプ	KANO-V6
鑑定者	石原 守	ボーリング責任者	金岡 勝己		

標尺	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記	粒度試験による土質区分	孔内水位/測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		掘進月日		
											深	10cm毎の打撃回数	打撃回数/貫入量	N値	深	試験名及び結果	深	試料採取番号			
	-0.67	0.10	0.10	表土	暗褐色			粘性土主体。 粘り気は強い。 所々、酸化している。 色調不安定。				1.15	1	1	3	30					
	-2.32	1.65	1.75	シルト質粘土	暗黄灰					12/6 2.65		2.15	1	1	3	33					
				粘土	暗褐色			火山灰質な粘性土。 粘り気は中位。 少量の有機物を混入する。 下部、水気はやや多く、少量の礫を混入する。				3.15	1	1	2	33					
												4.15	1	1	2	4	30				
												5.15	1	1	1	3	30				
	-6.72	4.40	6.15	砂礫	黄褐色			礫は、φ2~20mm程度の亜円礫を主体とする。マトリックスは粗砂を主体。少量の粘土分を混入。最大礫径30mm程度。				6.15	15	16	19	50	27	6.20	透水試験		
	-8.02	1.30	7.45									7.15	17	18	15	50	25	6.70			
												7.40									

